

緊急の『お知らせ』

エコフィール（石油）・エコジョーズ（ガス）をお使いで

【290エラー表示が出た時は？】

年末年始の寒波で中和器の排水が凍結して排水できなくなり、
警報 2 9 0（中和器水位異常）が出る恐れがあります。

排水回路の凍結の可能性があります。排水してリセットして下さい

※排水回路が凍結している場合には 50～60 度の温水で解凍して下さい

【290 エラーリセット方法】

エコフィール全機種・エコジョーズ GFK-(W)S**50 シリーズ⇒運転スイッチ入り/切りでリセット

エコジョーズ GFK-S**31 シリーズ以前⇒電源コンセント抜き/差しでリセット

中和器排水栓を開けると排水できます。



（凍結場所によっては排水できない場合もあります。）

熱湯などをかけると、機器が壊れるのでお避けください。

◎下図は一例です。機種により異なりますのでご確認ください。

石油：EHKF-4765DSX

ガス：GFK-S2431WKA



これが 中和器排水栓 です。

（機種により形状が異なったり、給湯や風呂回路の排水栓が周辺にあったりします。）